

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА

ЯРОСЛАВСКАЯ ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

КОСТЮМ ЗАЩИТНЫЙ ЛЕГКИЙ Л-1

ТУ 8572 - 001- 75153767 - 2013.

Номер партии _____ 42 _____

Количество кмп. _____ 12 _____

Дата изготовления _____ март _____ 2019 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование показателей	Результаты контроля
1. Масса 1 м.кв. ткани арт. Т-15,УНКЛ	490
2. Разрывная нагрузка ткани 50*200мм,Н (кгс)	
по основе	107
по утку	54
3. Водонепроницаемость при 400 мм вод.ст.	Непроницаемый
4. Кислотопроницаемость по 80% серной кислоте, час	Не менее 8,0
5. Кислотостойкость по 80 % серной кислоте, потеря прочности, %	Не более 15,0
6. Щелочепроницаемость по 40% серной кислоте, потеря прочности, %	Не менее 240,0
7. Сохранение щелочезащитных свойств после 5-ти химчисток	Сохраняются

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Партия костюмов защитных легких Л-1 проверена ОТК и соответствует требованиям ТУ 8572 - 001-75153767 - 2013.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие костюма защитного легкого Л-1 требованиям технических условий при соблюдении условий транспортирования и хранения.

Гарантийный срок хранения в складских условиях – 10 лет с момента приемки её техническим контролем.

По истечении гарантийного срока хранения костюма защитного легкого Л-1 проверяют на соответствие требованиям настоящих технических условий и при соответствии им пускают в производство.

ОСНОВНОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Костюм защитный легкий Л-1 предназначен для обеспечения комплексной защиты от воздействия вредных факторов на производстве и в чрезвычайных ситуациях.

Защищает кожные покровы, предохраняет спецодежду и обувь от влияния отравляющих веществ, радиоактивной пыли и биологических аэрозолей.

Благодаря тому, что ткань является прорезиненной и химостойкой, Костюм защитный легкий Л-1 надежно защищает от вредных биологических факторов и воды.

На практике химзащита костюма незаменима при работе с опасными химическими веществами, морской солью, растворами кислот, лаков и пр. вредными веществами.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОГО ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Костюм защитный легкий Л-1 транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах при условии соблюдения правил перевозок грузов, предусмотренных для данного вида транспорта.

Допускается транспортирование костюмов защитных легких Л-1 при минусовых температурах, но не ниже минус 30 С.

Костюм защитный легкий Л-1 должны храниться в складских помещениях при температуре от минус 10 до 30 градусов и относительной влажности воздуха от 50 до 70 % на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов.

При хранении костюмы должны быть защищены от воздействия прямых солнечных лучей, от воздействия химических и других веществ, разрушающих резиновое покрытие.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ КОСТЮМА ЗАЩИТНОГО ЛЕГКОГО Л-1

Вынуть из сумки, развернуть и положить Костюм защитный легкий Л-1 на землю, надеть брюки и застегнуть хлястики, перекинуть бретельки через плечи крест накрест и пристегнуть их к брюкам.

- надеть куртку и откинуть капюшон, застегнуть промежуточный хлястик куртки, при необходимости надеть поясной ремень и снаряжение, надеть сумку противогаза.

Уложить в сумку для переноски костюма головной убор и надеть ее, затем следом:

- надеть противогаз, капюшон, расправить куртку на груди и подбородком, обернуть вокруг шеи шейный хлястик и застегнуть его,

- надеть перчатки, обхватив резинкой запястья рук,

- надеть петли рукавов на большие пальцы.

Начальник ОТК



М.П.

« март 2019 г.